

Häiriöiden välttämiseksi

- varmista työvalojen riittävä maadoitus mahdollisimman lyhyellä johdolla
- varmista samalla, että ohjaamo on maadoitettu hyvin traktorin runkoon
- varmista ajoneuvon antennin riittävä maadoitus, tarpeen vaatiessa tee antennille lisämaadoitus
- varmista, että työvalojen sähköjohdot ja antennikaapeli eivät mene ristiin
- asenna tarvittaessa häiriösuojainferriitti +johtoon mahdollisimman lähellä työvaloa



ST06000

Häiriösuojainferriitti

- sopii led- ja xenon-valoille
- kytketään (+) napaan lähelle työvaloa
- 6,5 mm kaapelille
- impedenssi: 25 MHz = 135 ohm, 100 MHz = 220 ohm